








# Friktionsmåling på Bryggebroen







	Materiale	Friktionsindex	Foto
1	Stokhugget granitflise, som er TØRISBLÆST.	81	
2	Stokhugget granitflise, som er LAVABLÆST.	76	
4 ref	Stokhugget granitflise.	46	
4	Stokhugget granitflise, spulet med højtrykreenser.	50	





	Materiale	Friktionsindex	Foto
5 ref	Stokhugget granitflise.	51	
5	Stokhugget granitflise, spulet med højtrykreenser.	50	
6 ref	Stokhugget granitflise.	35	
6	Stokhugget granitflise, spulet med højtrykreenser.	41	

	Materiale	Friktionsindex	Foto
7 ref	Stokhugget granitflise.	39	
7	Stokhugget granitflise, spulet med højtrykrenser.	40	
8 ref	Savet og stokhugget brosten.	43	
8	Savet og stokhugget brosten, spulet med højtrykrenser.	52	

	Materiale	Friktionsindex	Foto
9 ref	Savet og stokhugget Bordursten.	38	
9	Savet og stokhugget bordursten, spulet med højtrykreenser.	34	
10 ref	Savet og stokhugget Bordursten.	36	
10	Savet og stokhugget bordursten, spulet med højtrykreenser.	37	



	Materiale	Friktionsindex	Foto
12 ref		55	
12		63	
13	Stokhugget granitflise.	66	

# Oversigtskort

